

KF-W4-1000 发电机技术数据

型 号 : KF-W4-1000

基本技术参数

率 (kW) 功 容 量(kVA) : 1250 1000 压() 电 转 流 (A) 电 400 : 1804 率(Hz) 速 (r/min) 频 50 : 1500 极 功率因数(cosφ) 0.8 (滞后) 数 4 数 3 接 法 Y 相 防护等级 绝缘等级 : H/H : IP21 电压调整率(%) 量(kg) : ±1 重 : 2540

主要参数值

直轴同步电抗标幺值 Xd (%) : 283 X'd (%) : 20.4 直轴瞬变电抗标幺值 X"d (%) : 14.7 直轴超瞬变电抗标幺值 Xq (%) : 141 交轴同步电抗标幺值 X''q (%) : 14.6 交轴超瞬变电抗标幺值 负序电抗标幺值 X2 (%) : 14.7 直流分量时间常数 Ta (ms) : 21 瞬变电流时间常数 T'd (ms) : 96超瞬态电流时间常数 T"d (ms) : 12T' do (ms) : 2337 励磁绕组时间常数 短路比 Kcc: 0.35 率 效 η (%) : 94.8



KF-W4. D-1000 发电机技术数据


型 号 : KF-W4. D-1000


基本技术参数

率 (kW) 功 容 量(kVA) : 1250 1000 压() 电 转 流 (A) 电 400 : 1804 率(Hz) 速 (r/min) 频 50 : 1500 极 功率因数(cosφ) 0.8 (滞后) 数 4 数 3 接 法 Y 相 防护等级 绝缘等级 : H/H : IP21 电压调整率(%) 量(kg) : ±1 重 : 2505

主要参数值


直轴同步电抗标幺值 Xd (%) : 283 X'd (%) : 20.4 直轴瞬变电抗标幺值 直轴超瞬变电抗标幺值 X"d (%) : 14.7 Xq (%) : 141 交轴同步电抗标幺值 X''q (%) : 14.6 交轴超瞬变电抗标幺值 负序电抗标幺值 X2 (%) : 14.7 直流分量时间常数 Ta (ms) : 21 瞬变电流时间常数 T'd (ms) : 96超瞬态电流时间常数 T"d (ms) : 12T' do (ms) : 2337 励磁绕组时间常数 短路比 Kcc: 0.35 η (%) : 率 效 94.8





飞轮壳	SAE 14	SAE 18	SAE 21	重量 Kg
SAE 1				
SAE 0	•	•		2505
SAE 00		•	•	2505
SAE 0.5	•			

法兰尺寸(mm)					弹性联轴器片尺寸(mm)					
SAE	BD	AK	AJ	α	n×øBF	SAE	ВХ	Р	AH	Χ×φΥ
1	780	511.17	530.22	15°	12×ø13	14	466.72	438.15	25.4	8×ø13.5
0.5	780	584.2	619.12	15°	12×¢14	18	571.5	542.92	15.7	6×ø16.7
0	780	647.7	679.45	11.25°	16×¢14	21	673.1	641.3	0	12×ø18
00	883	787.4	850.9	11.25°	16×ø14					



4 132.5 __31.5 _滚动轴承中心 188.9 528.5 613 41.6 Ø140.2 ø169 ø135 ø150 ø162 ø151 96.4 127 179 523 156 198 123 1536

轴套	D	4	神	风点	10	主转	子③	励磁机	铁子④	整个	特子
重量	转动惯量	重量	转动惯量	重量	转动惯量	重量	转动惯量	重量	转动惯量	重量	转动惯量
Kg	Kg.m²	Kg	Kg.m²	Kg	Kg.m²	Kg	Kg.m²	Kg	Kg.m²	Kg	Kg.m²
40	0.45	207	0.6	44.6	2.62	604	18.4	70	1.25	980	23.3

112	ш-	

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字 标记 处数 设计 签字 更改文件号 日期 标 作 定 准 用 用 用 图样标记 视图标记 重量 比例 日期 校审技工艺 $\ominus \Phi$ 1:24 共 1 页 第 页

康富科技股份有限公司

KF-W4.D-1000发电机外形安装图

0SB.300.2077